


ため池の安全な管理に向けて

点検調査の指摘事項について、早期の改善対応をお願いします


小さな管理改善が、ため池の決壊リスクと将来の大きな負担を防ぎます。

・令和8年度の台風時に実際に起きた危険なため池の水位上昇

余水吐前面のスクリーンが詰まり排水が妨げられ、水位が短時間に堤体天端近くまで急上昇しました。



堰板・スクリーン・ごみ・土砂・草木などによる通水阻害が、
排水不良 → **水位上昇** → **堤体上を水が越流** → **浸食・決壊** につながります。



・管理者の皆さまにお願いすること

- 1 **確認** 余水吐とその周辺に、通水を妨げるものがないか確認してください。
- 2 **改善** 堰板や障害物を撤去し、余水吐から安全に排水できる状態を確保してください。
- 3 **報告** 改善後の写真を撮影し、下記の市町村担当窓口へご報告ください。

早期改善の効果

要管理改善の段階で課題を解決することは、下流地域の安全確保に加え、
将来の災害対応など、より大きな負担の回避にもつながります。