

通学路対策箇所図

別添2


--- 通学路

②地区内道路で狭小な道路となっており、
通学路ルート内には、歩道がなく、平成
28年度より保育所との合併となり更なる
歩道確保による通学学童の安全確保
が必要。

《対策メニュー》
歩道確保による通学路の安全確保

①地区内道路で狭小な道路となっており、
通学路ルート内にある橋梁が老朽化し
ており、補修を行う必要がある。

《対策メニュー》
橋梁の補修による通学路の安全確保



国道26号

町道
日墓地線

深日小学校

①町道 国玉線

南海多奈川線

宮下橋

国道26号