

これまでの通報と対応方針(令和4年度)

No.	通報年月日	場所	不具合の内容	対応方針	担当課
1	R4.4.2	みさき公園海側 (町道岬海岸番川線)	海の防護柵腐食してけがをする。 防護柵の役目を果たしていない	町道岬海岸番川線につきましては、該当箇所を含み損傷が激しい箇所から順に補修工事を行っております。	土木下水道課 土木係
2	R4.4.5	深日千歳	穴があいている	職員にて、レミ補修を行いました。	土木下水道課 土木係
3	R4.4.17	府道751号線	路面沈下府道751 木本岬線、うまころびばし谷川東側 路面陥没	通報をして頂いた道路は、大阪府の管理する道路となるため岸和田土木事務所へ、報告いたします。	土木下水道課 土木係
4	R4.4.19	みさき公園海側 (町道岬海岸番川線)	防護柵ボロボロ 危険人が落ちる	町道岬海岸番川線につきましては、該当箇所を含み損傷が激しい箇所から順に補修工事を行っております。	土木下水道課 土木係
5	R4.4.23	岬中学校 校門及び自転車置場	門扉の塗り替え。岬中の校門門扉、自転車置場が錆びだらけで、荒れた学校に見える。良い環境が子どもたちの健全な成長につながる。町民が誇れる教育環境を。	門扉の塗り替えに関しては、近日中に塗り替えを行います。自転車置場に関しては、今年度に予算化しており、改修を行います。	学校教育課
6	R4.4.25	府道751号線	橋梁と接続道路の段差府道751 犬飼橋谷川東側	通報をして頂いた道路は、大阪府の管理する道路となるため岸和田土木事務所へ、報告いたします。	土木下水道課 土木係
7	R4.4.26	みさき公園海側 (町道岬海岸番川線)	緊急 防護柵崩壊人が落ちる 危険 すぐに対応しないとニュースになる	町道岬海岸番川線につきましては、該当箇所を含み損傷が激しい箇所から順に補修工事を行っております。	土木下水道課 土木係
8	R4.4.27	深日緑地区	豪雨のため水路が落ち葉で詰まっています。	落ち葉を、回収しました。	土木下水道課 土木係
9	R4.4.29	岬中学校付近	通学路の白線が薄く生徒危険	危険な箇所につきましては、該当箇所以外にも町内において、薄くなっている箇所があるため、劣化がひどい箇所から対応を検討しております。	土木下水道課 土木係
10	R4.4.30	岬中学校付近	歩道ポールが20年たって錆びだらけ 生徒のとおところ 色の塗り直しで きれいな学校に見えます	該当箇所以外にも、老朽化している箇所も多くあるため、今後限られた予算の中で計画的な塗装等を今回の通報箇所も含め検討して参ります。	土木下水道課 土木係
11	R4.5.1	淡輪9区	府道259から海風館方面 「あたごせんきょう」南海本線上架橋の 両端部と道路との段差 山手側の路面陥没	近日中に、業者発注し対応予定です。	土木下水道課 土木係

これまでの通報と対応方針(令和4年度)

No.	通報年月日	場所	不具合の内容	対応方針	担当課
12	R4.5.4	みさき公園海側 (町道岬海岸番川線)	表面はがたがた。アスファルト全面舗装 願います	今年度に、町道の舗装修繕計画を作成 し、修繕計画に則り町内の舗装修繕を進 めていきます	土木下水道課 土木係
13	R4.5.5	岬中学校 プール前	プール前に錆びたパイプ椅子があり、防犯 上、撤去願います。窓を割られたり、 侵入されたりしてからでは遅い。	ご指摘いただき、ありがとうございます。 撤去いたしました。	学校教育課
14	R4.5.5	淡輪8区	淡輪漁港九艘川河口 標識劣化	危険なため撤去しました	土木下水道課 土木係
15	R4.5.5	淡輪17区周辺	側溝の石蓋が落ちていて危ない	危険なため対応しました	土木下水道課 土木係
16	R4.5.8	淡輪8区	淡輪8区7区 九艘川河口 道路狭隘 交通支障 測量か確認作業をしていたようですが 拡幅が必要です	狭隘な町道については、交通量の多い箇 所から対応を検討しています	土木下水道課 土木係
17	R4.5.9	岬中学校校門前	黄色線塗り直し。岬中自転車徒歩での校門 前の黄色線が消えて危険。	黄色線塗り直しに関しては、早期の整備 を行えるよう予算を確保し、実施して参り ます。	学校教育課
18	R4.5.10	淡輪6区	水路沿いの草木が水路に垂れ下がり水路 が閉塞する可能性がある所以对処願いま す。これは区長からも要望している事と思 います。	土木作業員にて作業を予定しておりま す。今しばらくお待ちください。	土木下水道課 土木係
19	R4.5.11	深日北出	道路 陥没	職員にてレミ補修を行いました。	土木下水道課 土木係
20	R4.5.13	深日漁港周辺	土砂で側溝が詰まっている。多数	該当箇所は、岬町管理ではなく大阪府水 産課の管理となるため報告致しました	土木下水道課 土木係
21	R4.5.14	みさき公園海側 (町道岬海岸番川線)	穴が数箇所あいて 水溜まりができてい る	今年度に、町道の舗装修繕計画を作成 し、修繕計画に則り町内の舗装修繕を進 めていきます	土木下水道課 土木係
22	R4.5.15	みさき公園海側 (町道岬海岸番川線)	防護柵倒れて危険 1年放置	今年度予算にて、工事発注予定となっ ており、出来る限り早急に発注致します	土木下水道課 土木係
23	R4.5.20	深日漁港周辺	不法投棄物排除	調べたところ、町道ではなかったので、大 阪府のしかるべきところに対応をお願い しました。	産業観光促進課

これまでの通報と対応方針(令和4年度)

No.	通報年月日	場所	不具合の内容	対応方針	担当課
24	R4.5.20	淡輪6区	町営淡輪6区グリーンタウン集会所の水道メーター2次側で、漏水の疑い。量水器では確認し難い量のようなが、植栽の影響か？浸潤が止まらない。漏水箇所は不明。	お問合せいただき、すぐに確認に伺ったところ、水道管の漏水ではないことがわかり、集会所の南隣にある車庫のブロック塀より雨水が染み出しているものと判明しました。車庫は町所有のものではないため、こちらで雨水漏れの対策を施してはおりません。	総務課
25	R4.5.23	深日漁港周辺	溝掃除 大雨のとき大変。側溝が詰まっている	該当箇所は、岬町管理ではなく大阪府水産課の管理となるため報告致しました	土木下水道課 土木係
26	R4.5.25	深日緑地区	町有地の竹林などの伐採手配依頼 深日緑1丁会2275-背面斜面、竹林などの繁茂に備え、宅地内への侵入防止のため、再度伐採依頼の要望	ご依頼の箇所については、例年夏頃に大規模な草刈りを行っております。今年度も実施予定であり、草の伸び方次第では時期も早めて実施することも検討しております。近く草刈の手続きを行いますので、今しばらくお待ちください。	総務課
27	R4.5.27	淡輪17区付近	道路陥没、剥離、2箇所 淡輪畑山線南海本線高架下南側	職員にて、レミ補修を行いました。	土木下水道課 土木係
28	R4.5.27	深日陸出	道路ないし河川堰堤 深日大川南海多奈川線橋梁上流 山中軌道建設有限会社前、 堤防上道路の転落防止柵の崩落。 約40m 河川管理の所管か？改修予定済みか？	通報を頂きました大川は、2級河川となり大阪府岸和田土木事務所の管理となりますので、大阪府岸和田土木事務所へ報告致しました。	土木下水道課 土木係
29	R4.6.1	淡輪18区	みさきヶ丘団地 3743-番地付近山際登坂道路舗装の剥離陥没。	職員にて、レミ補修を行いました。	土木下水道課 土木係
30	R4.6.6	みさき公園駅付近	みさき公園への登坂道路、最上部の横断溝の周囲及び上部平面の窪み段差	お問い合わせの箇所については通行にご不便をおかけして申し訳ございません。お問い合わせの箇所は本町でも課題として認識しております。 今後につきましては、現在みさき公園については民間の活力を活用したPFI事業として優先交渉権者との間で整備に向けて協議を進めておりますので、ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。	産業観光促進課

これまでの通報と対応方針(令和4年度)

No.	通報年月日	場所	不具合の内容	対応方針	担当課
31	R4.5.26	深日千歳付近	通学路なのに止まれと停止線が消えて危険。子ども危ない。至急塗り直ししてほしい	停止線につきましては、町管理ではなく泉南警察署の管理になるため泉南警察署に報告致しました。	土木下水道課 土木係
32	R4.6.4	淡輪12区	淡輪3237番地付近、孝子越街道、道路陥没。	職員にて、補修を行いました。	土木下水道課 土木係
33	R4.6.7	白雲台北	深日白雲台交差点3箇所 1.府営住宅側、路面剥離陥没 2.マンホール際、路面剥離 3.宝樹寺側、継ぎ目路面剥離	職員にて、補修を行いました。	土木下水道課 土木係
34	R4.6.8	淡輪8区	淡輪8区。亜細亜教育投資株式会社下、旧都寿司横、地藏前、路面陥没。補修依頼。	職員にて、補修を行いました。	土木下水道課 土木係
35	R4.5.20	深日緑1	側溝コンクリート蓋数枚破損	該当箇所におきまして、補修工事が完了致しました。	土木下水道課 土木係
36	R4.7.6	多奈川港	谷川港 路面剥離など	該当箇所におきまして、補修が完了致しました。	土木下水道課 土木係
37	R4.6.7	淡輪6区	淡輪6区海岸旧清風南海前、 1.道路にはみ出す樹木と 2.防犯灯A06-10を隠す樹木と 3.その後ろ大木の高い大枝の伐採処理依頼	個人地から生えている木であるため、地権者へ伐採を指導いたします。	土木下水道課 土木係
38	R4.7.9	深日漁港周辺	壊れた標識撤去してください。環境美化。見苦しい	該当箇所は、岬町管理ではなく、大阪府水産課管理となるため報告いたしました。	土木下水道課 土木係
39	R4.7.3	岬中学校校西門付近	岬中 外観をよくするため 通用口のしゅろの枝がフェンスから出て、荒れた学校に見えます。枝を整え、落ち着いた学校に見えるようにしてください。	ご指摘いただき、ありがとうございます。しゅろにつきましては、伐採が完了いたしました。	学校教育課
40	R4.6.30	岬中学校校西門付近	松の枝が強風のとき電線切断の恐れあり。備えあれば憂いなし。早期に枝伐採してください。	ご指摘いただき、ありがとうございます。松の枝につきましては、伐採が完了いたしました。	学校教育課

これまでの通報と対応方針(令和4年度)

No.	通報年月日	場所	不具合の内容	対応方針	担当課
41	R4.7.24	緑4付近	公共の場所へ共産党のポスターを貼るのは如何なものかと！ 岬町は共産党のポスターを何処に貼っても良いのですか？	政党演説会(公職選挙法第164条の2第2項)など、一部の例外を除き、国又は地方公共団体が所有し又は管理するものに政党のポスターを貼ることはできません。しかし、ご指摘の場所は、宅地の法面であり、民地と考えられますので、所有者の承諾があれば、適法である限り、ポスターを貼ることができると考えられます。	総務課
42	R4.7.1	淡輪12区	道路脇 町所有地の道路沿いの雑草が酷く道路歩行に影響している。	該当箇所におきまして、草刈作業が完了致しました。	土木下水道課 土木係
43	R4.7.14	みさき公園海側 (町道岬海岸番川線)	人が通れる隙間をつくって欲しい。バイク、自転車は入れないように。津波避難するときこける。	該当箇所につきまして、大阪府水産課の管理となり水産課へ報告させて頂いたところ  「当該ガードレールについては、交通安全のために設置されており、隙間を作った場合、車衝突時等に本来の機能が損なわれ、漁港関係者に危険が及ぶ可能性があります。よって、ご要望のとおり隙間を作ることが困難であることをご理解いただけますと幸いです。」	土木下水道課 土木係
44	R4.8.5	淡輪9区	淡輪ヨットハーバー付近から、青少年海洋センター付近にかけての道路に、あたご山側からの木や雑草が侵出し、この付近を車両で走行する際、オレンジのセンターラインをはみ出して走行しなければならない状態です。 以前は定期的に草刈り等を行っていたように思います。	通報いただきました箇所の樹木は、大阪府子ども青少年課の管理となるため報告したところ 現在、当該箇所付近の樹木の伐採中であり、通報箇所も含め順次作業を進めていくとの回答を得ました。	土木下水道課 土木係



これまでの通報と対応方針(令和4年度)

No.	通報年月日	場所	不具合の内容	対応方針	担当課
45	R4.8.29	淡輪14区	カーブミラーの根元の部分が錆びて今にも折れそうになっている。	該当箇所につきましては、業者発注済みであり、近日中に補修予定です。 今しばらくお待ちください。	土木下水道課 土木係
46	R4.8.24	深日陸出付近	アスファルト舗装剥離陥没 岬町深日1306付近	該当箇所につきましては、補修を行いました。	土木下水道課 土木係
47	R4.9.10	みさき公園側海岸線付近	不法投棄が多く防犯カメラをつけて取り締まってほしい	日頃より、岬町美化活動にご理解、ご協力を賜りありがとうございます。  防犯カメラ設置については現在未定のため、すぐには取り付けことは厳しい状況です。  引き続き巡回パトロールを定期的に行い、不法投棄を取り締まるよう努めてまいります。	生活環境課
48	R4.9.27	淡輪8区付近	暗渠とアスファルト舗装の段差10センチの陥没 淡輪新黒崎館前、カーブ箇所	該当箇所におきまして、補修が完了致しました。	土木下水道課 土木係
49	R4.9.21	岬公園付近	スズメバチの巣がありますかなり、大きいです。	日頃より、岬町美化活動にご理解、ご協力を賜りありがとうございます。  さて、先日お問い合わせがありました件につきまして、空き家、空き地の蜂の巣の駆除に関しましては  土地の所有者が適正に管理しなければならないため、岬町が駆除することは出来ません。  岬町から所有者に対し巣の駆除をするよう通知を送付するなどし、適正管理を促すよう努めてまいります。	生活環境課

これまでの通報と対応方針(令和4年度)

No.	通報年月日	場所	不具合の内容	対応方針	担当課
50	R4.10.6	岬中学校校西門付近	街灯が樹木の枝で暗い。夜道危険、校門前明るい方がよい。夜暗いとき、見に来てほしいです。明るく照らされるように上手に枝を切ってください。葉っぱのない今がチャンスです。	ご指摘のありました、岬中学校の校門前の桜の木について一部伐採させていただきました。	学校教育課
51	R4.9.12	淡輪6区	町有地の雑草の処理依頼 淡輪6区グリーンタウン入口、町有地の雑草雑木が繁茂し、見通し障害となっています。サツキ、ツツジの植込み意外の雑草雑木の処分をして欲しい。	該当箇所におきまして、草刈作業完了致しました。	土木下水道課 土木係
52	R4.10.3	岬町役場付近	草が伸びている。	該当箇所につきましては、草刈り作業が完了いたしました。	土木下水道課 土木係
53	R4.8.21	岬町役場付近	草が伸びてます。	該当箇所につきましては、草刈り作業が完了いたしました。	土木下水道課 土木係
54	R4.11.9	淡輪2区	白線剥離及び同箇所陥没深さ5センチ以上	該当箇所につきましては、作業が完了いたしました。	土木下水道課 土木係
55	R4.11.16	みさき公園駅付近	みさき公園駅から、みさき公園へ行く途中の街灯がチカチカして、きれかけている。	お問い合わせいただいた箇所については現場確認を行い、当該箇所の不具合内容を確認いたしました。 現場確認後、業者へ修繕を依頼し不具合を解消いたしましたことを報告いたします。	産業観光促進課
56	R4.12.9	深日門前	弥勒川に、塩ビ波板が、落ちているので回収よろしくお願ひします。弥勒橋の河口側です。	該当箇所につきましては、飛散物を回収致しました。	土木下水道課 土木係
57	R5.1.13	深日緑4付近	舗装が剥がれている。	該当箇所につきましては、作業が完了いたしました。	土木下水道課 土木係
58	R5.1.15	岬中学校校西門付近	穴埋め	該当箇所につきましては、作業が完了いたしました。	土木下水道課 土木係

これまでの通報と対応方針(令和4年度)

No.	通報年月日	場所	不具合の内容	対応方針	担当課
59	R4.10.12	岬中学校校西門付近	街灯が木の枝で暗くて危ない。危うく車にひかれそうになった。夜見に来てください。大変さがわかります。痴漢対策にもなります。	該当箇所につきましては、支障となっている樹木伐採作業が完了いたしました。	土木下水道課 土木係
60	R4.11.3	岬中学校校西門付近	11月3日午前5時30分ごろ散歩していると釣りの車5台が猛スピードで走行。暗くてひかれるのではと危険を感じました。この時間帯見に来てください。街灯の光がもっと路面に届くようまわりの枝を切ってください。	該当箇所につきましては、支障となっている樹木伐採作業が完了いたしました。	土木下水道課 土木係
61	R4.11.28	岬中学校校西門付近	暗くて危険、枝を切ってください	該当箇所につきましては、支障となっている樹木伐採作業が完了いたしました。	土木下水道課 土木係
62	R4.12.27	岬中学校校西門付近	今こそ枝切りをして照明が明るくなるように、葉が生い茂ると暗くて防犯灯の役目をしなくなります。今が枝切りのチャンスです。	該当箇所につきましては、支障となっている樹木伐採作業が完了いたしました。	土木下水道課 土木係
63	R4.8.8	みさき公園側海岸線付近	防護柵が朽ちて危険人が海に落ちる	該当箇所を含み、損傷が激しい箇所から順に補修工事を行っております。	土木下水道課 土木係
64	R4.11.13	みさき公園側海岸線付近	ひもがゆるんで危険。人が落ちる。早急に修繕をお願いします	該当箇所を含み、損傷が激しい箇所から順に補修工事を行っております。	土木下水道課 土木係
65	R5.1.25	淡輪9区	道沿いの壁のドアや壁がくずれています	扉が道路側に突出しており、倒壊するおそれがあるので、扉を敷地内に移動させ、注意喚起の張紙とコーンの設置をしました。所有者を調査し、管理依頼の通知を文書で行いました。	建築課



これまでの通報と対応方針(令和4年度)

No.	通報年月日	場所	不具合の内容	対応方針	担当課
66	R5.1.7	みさき公園側海岸線付近	不法ゴミ散乱 防犯カメラ設置して摘発をお願いいたします	散乱しているゴミにつきましては、回収いたしました。 防犯カメラ設置については現在未定のため、すぐには取り付けることは厳しい状況です。引き続き巡回パトロールを定期的に行い、不法投棄を取り締まるよう努めてまいります。	土木下水道課 土木係 生活環境課
67	R4.1.26	緑3地区付近	落ち葉が水路に詰まり雨水が流れない。	該当箇所につきましては、水流を阻害している草木の撤去作業が完了いたしました。	土木下水道課 土木係
68	R4.1.27	緑3地区付近	落ち葉で水路に詰まり雨水が流れない。二度目の送信です。	該当箇所につきましては、水流を阻害している草木の撤去作業が完了いたしました。	土木下水道課 土木係
69	R4.5.22	みさき公園側海岸線付近	道路陥没 水溜まり 補修お願いします	該当事案に関しましては、今年度に町道の舗装修繕計画を作成し、修繕計画に則り町内の舗装修繕を進めていきます。	土木下水道課 土木係
70	R4.6.11	みさき公園側海岸線付近	へこんで水溜まりができる 補修 車の往来危険	該当事案に関しましては、今年度に町道の舗装修繕計画を作成し、修繕計画に則り町内の舗装修繕を進めていきます。	土木下水道課 土木係
71	R4.2.1	緑5・6地区付近	落ち葉が水路に積もってます。雨が降ると下流で詰まり雨水が流れない状況になります。	該当箇所につきましては、水流を阻害している草木の撤去作業が完了いたしました。	土木下水道課 土木係

これまでの通報と対応方針(令和4年度)

No.	通報年月日	場所	不具合の内容	対応方針	担当課
72	R5.2.18	深日中出	穴が空いている	該当箇所につきましては、作業が完了いたしました。	土木下水道課 土木係
73	R5.3.8	淡輪6区海岸線付近	淡輪長松海岸通り、町道、 両側及び片側からの草木のはみ出し、 車両走行に支障 伐採依頼。 岡野食堂から東数十メートル間 淡輪4131付近	該当箇所につきましては、支障となっている草木の伐採作業が完了いたしました。	土木下水道課 土木係
74	R4.9.27	岬中学校校西門付近	外灯の周りが街灯の周りが樹木におおわれ 暗い。近くの道路を拡幅したため車のスピード が速く、暗くて危ない。近くの防犯カメラの 録画映像も暗い。まわりのじゅもくばっさい と、近くの除草をお願いしたい。事故が起 こってからでは遅い。	該当箇所につきましては、作業が完了いたしました。	土木下水道課 土木係
75	R5.3.8	みさき公園駅付近	夕野池(淡輪地区)に面する道路脇のフェン スに設置されていた防犯看板(岬町防犯委 員会設置)が横倒しになっており、最下部の 釘1本でつながっている状態なので、強風時 飛散し道路走行車や歩行者に危険なので 除去または再設置をお願いします。	ご連絡をいただきまして、すぐに現地に向 かい、フェンスを使用して再設置いたしま した。 今後は、町内巡回時などに取り付け看 板などの老朽化などを注視し、管理して まいります。	生涯学習課
76	R5.2.25	みさき公園側海岸線付 近	歌碑の説明看板を直してほしい。遠くからこ られた観光客にいいところを見せたい。英語 併記もお願いいたします	歌碑及び説明板の設置団体は、現在存在 していませんが、説明文を提供したの は、生涯学習課であり、説明文の復元 をさせていただきます。 英文表記については、看板スペースに限 りがありますので、表現方法も含めて、検 討させていただきます。	生涯学習課

これまでの通報と対応方針(令和4年度)

No.	通報年月日	場所	不具合の内容	対応方針	担当課
77	R5.3.8	緑5・6地区付近	落ち葉で、雨水等が流れない。	該当箇所につきましては、作業が完了いたしました。	土木下水道課 土木係
78	R5.3.10	緑5・6地区付近	水漏れ?	該当箇所につきましては、水道の止水栓が近くにあるため水道企業団に報告致しました。	土木下水道課 土木係
79	R5.3.11	海岸線付近	淡路市になっているので岬町に変更してください(看板)	通報いただきました看板につきましては、岬町が設置したものではないため撤去しました	土木下水道課 土木係
80	R5.3.8	多奈川東	道路、住宅側の高台の工作物が不安定ではないか?暴風突風対策として、指導は可能か? 府道65旧多奈川保育所府道向かい高台の廃棄物リサイクル業の工作物の支持方法	指導としてはすることができませんが、大阪府と当該事業所を訪問し、「安全面を確認のうえ、暴風対策を講じてほしい。」旨伝え、相手方から検討する旨返答を受けました。	建築課
81	R5.3.21	海岸線付近	遊歩道確保のため人が通れる隙間をガードレールの中に隙間を自転車バイクがはいれないが人ならはいれる隙間をつくってください。多くの高齢者が朝夕歩いています。ウォーキングしてこのガードレールをまたいでいます。こけたり引っかけたりして大ケガになる前に少しのすきまでいいのでお願いいたします。	該当箇所は、「大阪府水産課の管理」となり報告させて頂いたところ 「当該ガードレールについては、交通安全のために設置されており、隙間を作った場合、車衝突時等に本来の機能が損なわれ、 漁港関係者に危険が及ぶ可能性があります。よって、ご要望のとおり隙間を作ることが困難であることをご理解いただけますと幸いです。」 との回答がありました。	土木下水道課 土木係

これまでの通報と対応方針(令和4年度)

No.	通報年月日	場所	不具合の内容	対応方針	担当課
82	R5.3.8	みさき公園駅周辺	みさき公園駅の公園入り口付近のマンホールから水が溢れています。	お問い合わせの箇所につきまして、みさき公園のご利用に関してご不便をおかけして申し訳ございません。 不具合箇所につきましては、付近の水路清掃を行い問題を解消いたしましたので、よろしく願いいたします。	産業観光促進課
83	R5.3.24	淡輪17区付近	溝の石蓋がズレて外れている	該当箇所につきましては、作業が完了いたしました。	土木下水道課 土木係
84	R5.2.19	淡輪8区付近	側溝の窪み2箇所に生活雑排水が2箇所溜まり、悪臭が発生する。側溝2箇所、排水滞留。山上の外国人研修施設からの、大量の雑排水が側溝に入るが、側溝に2箇所窪みがあり、排水が滞留し、悪臭を放つ。側溝の改修依頼。	該当箇所につきましては、補修工事が完了いたしました。	土木下水道課 土木係
85	R5.3.18	海岸線付近	長松海岸、公衆トイレから深日港までの、景観調和型防護柵の劣化が激しい。危険表示や、簡易防護もされているが、道路の広い所では、柵にもたれたり、座る旅客もおり、危険。長い距離だが、環境と利用性に考慮した防護柵に更新してほしい、との要望あり。	該当箇所を含み、損傷が激しい箇所から順に補修工事を行っております。	土木下水道課 土木係
86	R5.2.28	淡輪19区付近	溝のグレーチングがずっと昔から一枚落ちている グレーチングをかける所が壊れているのでグレーチングがかけられない	該当箇所につきましては、補修工事が完了いたしました。	土木下水道課 土木係

これまでの通報と対応方針(令和4年度)

No.	通報年月日	場所	不具合の内容	対応方針	担当課
87	R5.3.20	緑5・6地区付近	水漏れみたい、路面が少し凹んでいる	該当箇所下水道の止水栓があり、水道企業団へ報告したところ現在、「水道企業団」で調査中	土木下水道課 土木係
88	R4.10.5	淡輪小学校付近	生垣の剪定依頼。淡輪小学校運動場沿い、府道南側の生垣の徒長が、車両対面通行時特に支障となり、通学路利用の学童が危険である。剪定依頼をお願いしたい。	該当箇所につきましては、岸和田土木の管理となり岸和田土木より地権者様へ、指導を行った結果伐採されていることを確認しました。	土木下水道課 土木係
89	R4.8.20	淡輪8区付近	カーブミラーの根本劣化、根巻き補強の必要性 淡輪1389付近	該当箇所につきましては、補修工事が完了いたしました。	土木下水道課 土木係
90	R5.2.28	緑4付近	水路に雑草や落ち葉で、排水不能です。	該当箇所につきましては、作業が完了いたしました。	土木下水道課 土木係

※対応方針が決定したものを記載しています。