

# 通学路対策箇所図

①地区内道路で狭小な道路となっており、通学児童と国道への通り抜け車両が錯綜し非常に危険な状況である。




《対策メニュー》

南北道路軸(町道海岸連絡線)新設による国道への通り抜け車両の転換・分離による通学児童の安全確保  
(仮称)町道美崎苑連絡線を新設し、美崎苑団地より町道畑山線に流出する車両のを減らし、通学児童の安全確保

②地区内道路で狭小な道路となっており、通学路ルート内にある橋梁が老朽化しており、補修を行う必要がある。

《対策メニュー》

橋梁の補修による通学路の安全確保



--- 通学路