

対策一覧表

令和6年11月時点

【淡輪小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
1	紫草線	泉南郡岬町淡輪	地区内道路で狭小な道路となっており、通学路ルート内にある橋梁が老朽化しており、補修を行う必要がある。	橋梁の補修による通学路の安全確保	岬町	令和6年度～令和10年度
2	畑山線	泉南郡岬町淡輪	地区内道路で狭小な道路となっており、通学学童と府道743号線への通り抜け車両が錯綜し非常に危険な状況である。	東西道路軸(海岸連絡線)新設による府道743号線への通り抜け車両の転換・分離による通学学童の安全確保 (仮称)町道美崎苑連絡線を新設し、美崎苑団地より町道畑山線に流出する車両を減らし、通学学童の安全確保	岬町	平成27年度～令和7年度
3	府道淡輪停車場線	泉南郡岬町淡輪	地区内道路で歩道もなく、狭小なグリーンベルトを通行しているが、近年、新たな住宅地である望海坂地区の学童も増え、通学学童と府道743号線への通り抜け車両が錯綜し非常に危険な状況である。また、踏切部はグリーンベルトがなく学童が車道を通っており、特に危険な状況である。	道路及び踏切の拡幅・歩道の設置による通学路の安全確保	大阪府	令和元年度～
4	東御陵漁港線	泉南郡岬町淡輪	「通学路等における交通安全の確保」を、図るための対策として行った、通学路合同点検の結果、路面標示及び外側線の塗装が薄くなっているため、児童の安全を守るため引き直し等の補修を行う必要がある。	路面標示、外側線の引き直しによる通学路の安全確保	岬町	令和4年度

5	峰地蔵山中線	泉南郡岬町淡輪	「通学路等における交通安全の確保」を、図るための対策として行った、通学路合同点検の結果、路面標示及び外側線の塗装が薄くなっているため、児童の安全を守るため引き直し等の補修を行う必要がある。	路面標示、外側線の引き直しによる通学路の安全確保	岬町	令和4年度
6	畑山線	泉南郡岬町淡輪	「通学路等における交通安全の確保」を、図るための対策として行った通学路合同点検の結果、路面標示塗装が薄くなっているため、児童の安全を守るため引き直し等の補修を行う必要がある。	路面標示の引き直しによる通学路の安全確保	岬町	令和4年度
7	黒崎線	泉南郡岬町淡輪	「通学路等における交通安全の確保」を、図るための対策として行った通学路合同点検の結果、路面標示及び外側線の塗装が薄くなっているため、児童の安全を守るため引き直し等の補修を行う必要がある。	路面標示、外側線の引き直しによる通学路の安全確保	岬町	令和4年度

【深日小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
1	国玉線	泉南郡岬町深日	地区内道路で狭小な道路となっており、通学路ルート内にある橋梁が老朽化しており、補修を行う必要がある。	橋梁の補修による通学路の安全確保	岬町	令和6年度～令和10年度
2	緑通学線	泉南郡岬町深日	「通学路等における交通安全の確保」を、図るための対策として行った通学路合同点検の結果、路面標示及び外側線の塗装が薄くなっているため、児童の安全を守るため引き直し等の補修を行う必要がある。	路側帯のカラー舗装化及び路面標示、外側線の引き直しによる通学路の安全確保	岬町	令和4年度
3	通学1号線	泉南郡岬町深日	「通学路等における交通安全の確保」を、図るための対策として行った通学路合同点検の結果、交差点表示の塗装が薄くなっているため、交差点表示を引き直し、また新たにカラー塗装を行い注意喚起を図り、児童の安全を図る必要がある。	路面標示の引き直し及び、交差点表示のカラー舗装化による通学路の安全確保	岬町	令和4年度

【多奈川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
1	西畑線	泉南郡岬町 多奈川西畑	地区内道路で狭小な道路となっており、通過交通と生活交通が混在し、スクールバスが離合するのも困難な状況である。	集落部についてバイパス道路を新設し、通り抜け車両の転換・分離による通学学童及びスクールバスの安全確保、現道部は道路拡幅による安全確保	岬町	平成28年度～令和14年度
2	美化センター連絡線	泉南郡岬町 多奈川谷川	地区内道路で狭小な道路となっており、美化センターへ搬入するごみ収集車両等、大型車両が行きかうため通学学童と錯綜し危険である。また、健康ふれあいセンターでのプール授業のためスクールバスも運行しているが、離合するのも困難な状況である。	道路拡幅による通学路の安全確保	岬町	令和2年度～令和4年度
3	平野線	泉南郡岬町 多奈川谷川	「通学路等における交通安全の確保」を、図るための対策として行った通学路合同点検の結果、路面標示及び外側線の塗装が薄くなっているため、児童の安全を守るため引き直し等の補修を行う必要がある。	路側帯のカラー舗装化及び路面標示、外側線の引き直しによる通学路の安全確保	岬町	令和4年度
4	落合線	泉南郡岬町 多奈川谷川	「通学路等における交通安全の確保」を、図るための対策として行った通学路合同点検の結果、新たに路側帯のカラー舗装を行い児童の安全・安心のため注意喚起を図る必要がある。	カラー舗装化による通学路の安全確保	岬町	令和4年度

5	小田平西線	泉南郡岬町 多奈川谷川	「通学路等における交通安全の確保」を、図るための対策として行った通学路合同点検の結果、路面標示及び外側線の塗装が薄くなっているため、児童の安全を守るため引き直し等の補修を行う必要がある。	路面標示、外側線の引き直しによる通学路の安全確保	岬町	令和4年度
6	小田平中央線	泉南郡岬町 多奈川谷川	「通学路等における交通安全の確保」を、図るための対策として行った通学路合同点検の結果、路面標示及び外側線の塗装が薄くなっているため、児童の安全を守るため引き直し等の補修を行う必要がある。	路面標示、外側線の引き直しによる通学路の安全確保	岬町	令和4年度
7	谷川港東側線	泉南郡岬町 多奈川谷川	「通学路等における交通安全の確保」を、図るための対策として行った通学路合同点検の結果、新たに路側帯のカラー舗装を行い児童の安全・安心のため注意喚起を図る必要がある。	路面標示、外側線の引き直しによる通学路の安全確保	岬町	令和4年度
8	宮下連絡線	泉南郡岬町 多奈川谷川	本道路は狭小な道路となっている。多奈川小学校は、台風や線状降水帯が発生した際に生じる洪水による浸水エリアとなっており、児童の高台避難所への避難路整備が求められている。	道路拡幅による児童の避難路の確保	岬町	令和6年度～令和10年度